

有明工業高等専門学校主要校舎建物耐震化一覧

棟名称	建築面積	建築年	構造	階数			延べ面積 (㎡)	大規模改修歴			耐震診断		
				地下	地上	PH		外部改修	内部改修	耐震改修	調査年	IS値(改修後)	CtuSd
								改修年	改修年	改修年			
管理棟	437	1964	RC	0	2	0	832	0	0	2007	2007	0.70	0.80
一般教育北棟	890	1964	RC	0	3	1	2,506	2000	2000	2000	1999	0.77	0.81
1号棟(CLコース)	632	1965	RC	0	3	1	1,625	2001	2001	2001	2000	0.82	0.88
3号棟(Eコース)	573	1965	RC	0	3	1	1,484	2002	2002	2002	1997	0.71	0.90
5号棟(Mコース)	2412	1965	RC	0	2	0	2,639	2001	2001	2001	2000	0.94	0.78
体育館	1270	1966	S	0	1	0	1,075	2002	2002	2002	1999	1.16	1.00
武道場	351	1967	S	0	1	0	324	0	2008	2008	2008	1.23	1.23
4号棟(Aコース)	572	1969	RC	0	3	1	1,484	2002	2002	2002	1997	0.78	0.95
一般教育南棟(1)	235	1969	RC	0	3	0	633	2000	2000	2000	1999	0.82	0.88
図書館棟	798	1972	RC	0	3	0	1,978	2007	2007	2007	2007	0.73	0.78
総合実習センター	322	1977	S	0	1	0	350	2001	2001	2001	2000	1.14	1.27
一般教育南棟(2)	278	1980	RC	0	3	0	672	2000	2000	2000	1999	0.78	0.34
第2体育館	928	1981	S	0	1	0	908	0	2008	2008	2008	1.02	1.23
若葉棟	462	1964	RC	0	3	0	1,358	1994	1994	2008	2008	0.88	0.98
銀杏棟	540	1969	RC	0	3	1	1,258	2023	2023	0	2007	0.70	0.74

※1 IS値0.7以上にて耐震化性能を有する

※2 CtuSd0.3以上にて耐震化性能を有する